



211512340993

正本



SDSA-PT2023-0895

# 环境检测报告

项目名称：第三季厂界噪声检测

企业单位：山东威特化工有限公司

检测类别：例行检测

山东胜安检测技术有限公司

2023年8月27日



# 说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验

# 环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-08131

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坳镇永莘路73号
联系人	路梓峰	联系方式	15106794437
检测日期	2023.8.25	检验日期	/
检测人员	焦维鹏、刘彦波、隋玉斌、余天洋、王康磊	检验人员	/
样品特征	/	样品数量	/
样品类型	/		

检测频次：噪声：检测1天，昼夜各1次。

检测项目：噪声：厂界噪声

编制人：燕海霞

审核人：张荣

授权签字人：张荣



# 环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-08131

## 一、检测依据及方法

二、

类别	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
噪声	噪声	GB 12244-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	--

## 二、主要实验分析及检测仪器

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	五合一风速计	AZ8910	451

	昼间 (Leq)		夜间 (Leq)		检测日期	检测点位
	时间	检测结果 dB (A)	时间	检测结果 dB (A)		
1#	14:40	58.5	22:05	45.7	2023年8月25日	厂区东厂界1#
2#	14:38	58.9	22:12	46.3		厂区南厂界2#
3#	14:37	57.5	22:13	45.1		厂区西厂界3#




图 3-1 噪声监测点位分布图

### 四、质控措施